


Skjema nr: 012

Kontakterskap for KITO og STAHL R12 og R14

HOVEDSTRØM: TALJE, LØPEKATT OG NØDSTOPP




Fase T er koplet direkte til både talje og løpekatt, som ved tablå med ledning.

MONTERING:

Ledningene koples til samme plass som ledningene fra det tidligere benyttede tablå med ledning.

Montering på KITO:

Kontakterskapet festes til taljens deksel med vedlagte 4 stk M4x16 skruer som vist på nedenstående bilde.



STAHL: Se vedlegg!

Fosen Elektro
7112 Hasselvik
Telefon: 73 85 41 20
Telefax: 73 85 41 21

14-02-97
OH
T.V. 04-06-05
OH

STYRESTRØM

